Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**

Pont de la D23 à Domine

Commentaires : Deux marques de crues du XIXe siècle sur une pile rive gauche du pont de la D23 à Domine. Présence d'une ancienne échelle gravée côté amont, et d'une nouvelle échelle limnimétrique ajustée face aval.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201810225527 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne

Pile du pont à Domine - rive gauche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49850483 / Y: 46.75206520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 509079.73 / Y: 6631018.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4985048 / Y: 46.7520652
Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence:** Gauche

Janvier 1873

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Crue de janvier 1873. Gravée approximativement à la cote 2m23 sur l'ancienne échelle (face amont), cote d'environ 2m05 sur l'échelle limnimétrique actuelle (face aval).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804302826 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : EPTB_Vienne

Marques 1873 et 1890

MARQUE

Texte : Janv 1873
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne