

Commune : **NAINTRE**Rivière : **Le Clain**

Pont de la D23 à Domine

Commentaires : Deux marques de crues du XIXe siècle sur une pile rive gauche du pont de la D23 à Domine. Présence d'une ancienne échelle gravée côté amont, et d'une nouvelle échelle limnimétrique ajustée face aval.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_201810225527**Date de mise à jour** : 22/10/2018**Auteur** : EPTB_Vienne

Pile du pont à Domine - rive gauche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49850483 / Y: 46.75206520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 509079.73 / Y: 6631018.33**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.4985048 / Y: 46.7520652**Code Hydro**: L2--0160**Rive de référence**: Gauche

Janvier 1873

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Crue de janvier 1873. Gravée approximativement à la cote 2m23 sur l'ancienne échelle (face amont), cote d'environ 2m05 sur l'échelle limnimétrique actuelle (face aval).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804302826**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

05/08/2018

MARQUE

Texte : Janv 1873**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non

Marques 1873 et 1890

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : Etablissement public du bassin de la Vienne