

Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**

**Moulin de Souhé**

**Commentaires** : Plusieurs gravures (certaines illisibles) sur la façade côté amont du moulin de Souhé.

**5** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique  
**Code** : WEB\_S\_201810225315    **Date de mise à jour** : 22/10/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.50664556 / Y: 46.76671020  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 509752.19 / Y: 6632624.36  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.5066456 / Y: 46.7667102  
**Code Hydro**: L2--0160    **Rive de référence**: Gauche

**21 Janvier 1818**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires** : Gravure de 1818 plus haute que celle de 1982 (référéncée sur le linéaire du Clain comme PHEC).

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201804304111    **Date de mise à jour** : 21/06/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**MARQUE**

**Texte** : 21 J 1818  
**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non    **État du repère** : Moyen  
**Pérennité** : Longue    **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme** : Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**

**Moulin de Souhé**

**Commentaires** : Plusieurs gravures (certaines illisibles) sur la façade côté amont du moulin de Souhé.

**5** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique  
**Code** : WEB\_S\_201810225315    **Date de mise à jour** : 22/10/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.50664556 / Y: 46.76671020  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 509752.19 / Y: 6632624.36  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.5066456 / Y: 46.7667102  
**Code Hydro**: L2--0160    **Rive de référence**: Gauche

**Janvier 1961**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201804301211    **Date de mise à jour** : 30/04/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**MARQUE**

**Texte** : 1961  
**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non    **État du repère** : Moyen  
**Pérennité** : Longue    **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme** : Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**

**Moulin de Souhé**

**Commentaires** : Plusieurs gravures (certaines illisibles) sur la façade côté amont du moulin de Souhé.

**5** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique  
**Code** : WEB\_S\_201810225315    **Date de mise à jour** : 22/10/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.50664556 / Y: 46.76671020  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 509752.19 / Y: 6632624.36  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.5066456 / Y: 46.7667102  
**Code Hydro**: L2--0160    **Rive de référence**: Gauche


**Février 1904**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires** : Inscription 1904, sans marque d'inondation visible. Autre inscription mais date exacte non identifiable (1815 ? 1819 ?)

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201804304416    **Date de mise à jour** : 05/08/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**MARQUE**

**Texte** : 1904  
**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non    **État du repère** : Mauvais  
**Pérennité** : Longue    **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme** : Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**

**Moulin de Souhé**

**Commentaires** : Plusieurs gravures (certaines illisibles) sur la façade côté amont du moulin de Souhé.

**5** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique  
**Code** : WEB\_S\_201810225315    **Date de mise à jour** : 22/10/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.50664556 / Y: 46.76671020  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 509752.19 / Y: 6632624.36  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.5066456 / Y: 46.7667102  
**Code Hydro**: L2--0160    **Rive de référence**: Gauche

**Décembre 1982**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201804304613    **Date de mise à jour** : 05/08/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**MARQUE**

**Texte** : 1982  
**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non    **État du repère** : Moyen  
**Pérennité** : Longue    **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme** : Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**


**Moulin de Souhé**

**Commentaires :** Plusieurs gravures (certaines illisibles) sur la façade côté amont du moulin de Souhé.

**5** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** WEB\_S\_201810225315 **Date de mise à jour :** 22/10/2018  
**Auteur :** EPTB\_Vienne



Façade amont - moulin de Souhé

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.50664556 / Y: 46.76671020  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 509752.19 / Y: 6632624.36  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5066456 / Y: 46.7667102  
**Code Hydro:** L2--0160 **Rive de référence:** Gauche

**1840**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Marque avec inscription 1840. Autre inscription difficilement lisible sur la droite de la marque (potentiellement 1873 ?)

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201804304823 **Date de mise à jour :** 05/08/2018  
**Auteur :** EPTB\_Vienne



Marque 1840 (+ 1873 ?)

**MARQUE**

**Texte :** 1840  
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne