

Commune : **BONNES**Rivière : **La Vienne****N°3 rue du port - grange annexe****Commentaires :** Une dizaine de marques gravées à l'intérieur d'une grange annexe, appartenant au n°3 rue du port.**12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201805145348 **Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne


Grange du n°3 rue du port

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59853857 / Y: 46.60808000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 516225.89 / Y: 6614797.75**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5985386 / Y: 46.60808**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Droite**Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Pas de nivellation effectué. Approximativement 5cm au dessus de la marque d'avril 1926 (nivellée à 61.99m par la Sogreah en novembre 2000).

Inscription "62" également visible au même niveau, à droite. Appartient potentiellement à la crue de avril 1962.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_201805142104**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

05/08/2018



Marque 1994

MARQUE**Texte :** 1994**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne