



Commune : **BONNES**

Rivière : **La Vienne**

## N°3 rue du port - grange annexe

**Commentaires :** Une dizaine de marques gravées à l'intérieur d'une grange annexe, appartenant au n°3 rue du port.

**12** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique

**Code :** WEB\_S\_201805145348 **Date de mise à jour :** 22/10/2018

**Auteur :** EPTB\_Vienne



Grange du n°3 rue du port

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59853857 / Y: 46.60808000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 516225.89 / Y: 6614797.75

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5985386 / Y: 46.60808

**Code Hydro:** L---0060 **Rive de référence:** Droite



## Janvier 1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Pas de nivellement effectué. Approximativement 5cm au dessus de la marque d'avril 1926 (nivelée à 61.99m par la Sogreah en novembre 2000).

Inscription "62" également visible au même niveau, à droite. Appartient potentiellement à la crue de avril 1962.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201805142104

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** EPTB\_Vienne

05/08/2018

### MARQUE

**Texte :** 1994

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne



Marque 1994