

Commune : **BONNES**Rivière : **La Vienne****N°3 rue du port - grange annexe****Commentaires** : Une dizaine de marques gravées à l'intérieur d'une grange annexe, appartenant au n°3 rue du port.**12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_201805145348 **Date de mise à jour** : 22/10/2018**Auteur** : EPTB_Vienne

Grange du n°3 rue du port

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.59853857 / Y: 46.60808000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 516225.89 / Y: 6614797.75**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.5985386 / Y: 46.60808**Code Hydro**: L---0060 **Rive de référence**: Droite**Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires** : Pas de nivellement effectué. Approximativement 5cm au dessus de la marque d'avril 1926 (nivelée à 61.99m par la Sogreah en novembre 2000).

Inscription "62" également visible au même niveau, à droite. Appartient potentiellement à la crue de avril 1962.

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_201805142104**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

05/08/2018

MARQUE**Texte** : 1994**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne

Marque 1994