Commune : **BONNES** | Rivière : **La Vienne**

N°3 rue du port - grange annexe

Commentaires : Une dizaine de marques gravées à l'intérieur d'une grange annexe, appartenant au n°3 rue du port.

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201805145348 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne

Grange du n°3 rue du port

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59853857 / Y: 46.60808000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 516225.89 / Y: 6614797.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5985386 / Y: 46.60808
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

Janvier 1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Pas de nivellement effectué. Approximativement 5cm au dessus de la marque d'avril 1926 (nivelée à 61.99m par la Sogreah en novembre 2000).
Inscription "62" également visible au même niveau, à droite. Appartient potentiellement à la crue de avril 1962.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805142104 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : EPTB_Vienne

Marque 1994

MARQUE

Texte : 1994
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne