



Commune : **BONNES**

Rivière : **La Vienne**

N°3 rue du port - grange annexe

Commentaires : Une dizaine de marques gravées à l'intérieur d'une grange annexe, appartenant au n°3 rue du port.

12 Repère(s) sur le site



GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_201805145348

Date de mise à jour : 22/10/2018

Auteur : EPTB Vienne



Grange du n°3 rue du port

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59853857 / Y: 46.60808000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 516225.89 / Y: 6614797.75

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5985386 / Y: 46.60808

Code Hydro: L---0060

Rive de référence: Droite



Avril 1962

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Inscription "62" semblant identifiable à droite de la gravure 1944 (au même niveau). Semblerait cohérente avec la hauteur d'eau correspondant à la crue d'avril 1962.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805143548

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Vienne

05/08/2018

MARQUE

Texte : 62

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Mauvais

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne



Marque 62 et 1994