Commune : **CHAUVIGNY** | Rivière : **La Vienne**

Croisement rue de Saint-Savin / rue du Berry

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne).
Photographie en matinée du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au croisement de la rue de Saint-Savin et de la rue du Berry (en direction de la Vienne). Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201805152411 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Crue 20 décembre 1982 - rue de Saint-Savin / Crédit : Centre-Presse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64722698 / Y: 46.56843900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519819.55 / Y: 6610285.12
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.647227 / Y: 46.568439
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

20 Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie en matinée du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au croisement de la rue de Saint-Savin et de la rue du Berry (en direction de la Vienne). Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805152737 **Date de mise à jour :** 09/07/2021
Auteur : EPTB_Vienne

Crue du Talbat du 20 décembre 1982 - rue de Saint-Savin / Credit photo : Centre-Presse

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne