



Commune : CHAUVIGNY

Rivière : La Vienne

Croisement rue de Saint-Savin / rue du Berry

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne).

Photographie en matinée du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au croisement de la rue de Saint-Savin et de la rue du Berry (en direction de la Vienne). Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201805152411 **Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Crue 20 décembre 1982 - rue de Saint-Savin / Crédit : Centre-Presse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64722698 / Y: 46.56843900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519819.55 / Y: 6610285.12**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.647227 / Y: 46.568439**Code Hydro:** L--0060**Rive de référence:** Droite

20 Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie en matinée du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au croisement de la rue de Saint-Savin et de la rue du Berry (en direction de la Vienne). Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805152737**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

09/07/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Crue du Talbat du 20 décembre 1982 - rue de Saint-Savin / Credit photo : Centre-Presse