


Commune : **CHAUVIGNY**Rivière : **La Vienne****Croisement rue de Saint-Savin / rue du Berry**

**Commentaires** : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie en matinée du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au croisement de la rue de Saint-Savin et de la rue du Berry (en direction de la Vienne). Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB\_S\_201805152411 **Date de mise à jour** : 22/10/2018**Auteur** : EPTB\_Vienne

Crue 20 décembre 1982 - rue de Saint-Savin / Crédit : Centre-Presse

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.64722698 / Y: 46.56843900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 519819.55 / Y: 6610285.12**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.647227 / Y: 46.568439**Code Hydro**: L---0060 **Rive de référence**: Droite**20 Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie en matinée du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au croisement de la rue de Saint-Savin et de la rue du Berry (en direction de la Vienne). Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

**GÉNÉRAL****Code** : WEB\_R\_201805152737**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB\_Vienne

09/07/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne

Crue du Talbat du 20 décembre 1982 - rue de Saint-Savin / Credit photo : Centre-Presse