

Commune : **CHAUVIGNY**Rivière : **La Vienne**

Parking du jardin public de Chauvigny

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au niveau du parking du jardin public, face au moulin haut des Barrières. Journal "Centre-Press", parution du 21 décembre 1982.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_201805174400 **Date de mise à jour** : 22/10/2018**Auteur** : EPTB_Vienne

Crue 20 décembre 1982 - parking du jardin public / Crédit : Centre-Press

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64943766 / Y: 46.56756000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 519985.89 / Y: 6610182.5**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.6494377 / Y: 46.56756**Code Hydro**: L---0060 **Rive de référence**: Droite

20 Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Mesure basée sur la photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au niveau du parking du jardin public, face au moulin haut des Barrières. Journal "Centre-Press", parution du 21 décembre 1982. Hauteur d'environ 25cm au niveau du bac à fleur de droite.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805175237**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

09/07/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne

Crue du Talbat du 20 décembre 1982 - parking du jardin public / Credit photo : Centre-Press