



Commune : **CHAUVIGNY**

Rivière : **La Vienne**

## Parking du jardin public de Chauvigny

**Commentaires** : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au niveau du parking du jardin public, face au moulin haut des Barrières. Journal "Centre-Press", parution du 21 décembre 1982.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique

**Code** : WEB\_S\_201805174400 **Date de mise à jour** : 22/10/2018

**Auteur** : EPTB\_Vienne



Crue 20 décembre 1982 - parking du jardin public / Crédit : Centre-Press

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 0.64943766 / Y: 46.56756000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 519985.89 / Y: 6610182.5

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.6494377 / Y: 46.56756

**Code Hydro**: L---0060 **Rive de référence**: Droite

## 20 Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Mesure basée sur la photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au niveau du parking du jardin public, face au moulin haut des Barrières. Journal "Centre-Press", parution du 21 décembre 1982. Hauteur d'environ 25cm au niveau du bac à fleur de droite.

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_201805175237

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : EPTB\_Vienne

09/07/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné

**Visibilité** : Non

**État du repère** : Disparu

**Pérennité** : Aucune

**Repère calculé** : Non

**PHEC** : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme** : Etablissement public du bassin de la Vienne



Crue du Talbat du 20 décembre 1982 - parking du jardin public / Credit photo : Centre-Press