



Commune : **CHAUVIGNY**

Rivière : **La Vienne**

Parking du jardin public de Chauvigny

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au niveau du parking du jardin public, face au moulin haut des Barrières. Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_201805174400 **Date de mise à jour** : 22/10/2018

Auteur : EPTB_Vienne



Crue 20 décembre 1982 - parking du jardin public / Crédit : Centre-Presse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64943766 / Y: 46.56756000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519985.89 / Y: 6610182.5

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6494377 / Y: 46.56756

Code Hydro: L---0060 **Rive de référence**: Droite



20 Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Mesure basée sur la photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au niveau du parking du jardin public, face au moulin haut des Barrières. Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982. Hauteur d'environ 25cm au niveau du bac à fleur de droite.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805175237

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

09/07/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne



Crue du Talbat du 20 décembre 1982 - parking du jardin public / Credit photo : Centre-Presse