



Commune : CHAUVIGNY

Rivière : La Vienne

Place du marché / Square du Huit Mai

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, face au square du Huit-Mai. Le bâtiment le plus à gauche est situé au n°49 place du marché (boutique de vêtements). Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201805170426 **Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Crue 20 décembre 1982 - place du marché / Crédit : Centre-Presse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64499530 / Y: 46.56943700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519652 / Y: 6610401**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6449953 / Y: 46.569437**Code Hydro:** L--0060**Rive de référence:** Droite

20 Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, face au square du Huit-Mai. Le bâtiment le plus à gauche est situé au n°49 place du marché (actuel magasin de vêtements). Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

Hauteur d'eau d'environ 20cm au dessus du trottoir, au niveau du pilier central du magasin (n°49).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805155244**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

09/07/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Oui**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non

Crue du Talbat du 20 décembre 1982 - place du marché / Credit photo : Centre-Presse

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne