



Commune : **CHAUVIGNY**

Rivière : **La Vienne**

Place du marché / Square du Huit Mai

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, face au square du Huit-Mai. Le bâtiment le plus à gauche est situé au n°49 place du marché (boutique de vêtements).
Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_201805170426 **Date de mise à jour** : 22/10/2018

Auteur : EPTB_Vienne



Crue 20 décembre 1982 - place du marché / Crédit : Centre-Presse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64499530 / Y: 46.56943700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519652 / Y: 6610401

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6449953 / Y: 46.569437

Code Hydro: L---0060 **Rive de référence**: Droite

20 décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, face au square du Huit-Mai. Le bâtiment le plus à gauche est situé au n°49 place du marché (actuel magasin de vêtements). Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

Hauteur d'eau d'environ 20cm au dessus du trottoir, au niveau du pilier central du magasin (n°49).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805155244

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

09/07/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui



Crue du Talbat du 20 décembre 1982 - place du marché / Credit photo : Centre-Presse

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne