



Commune : CHAUVIGNY

Rivière : La Vienne

Rue des Châteliers


Commentaires : Marque 1982 (crue du Talbat) sur la maison à l'angle de la rue des Châteliers (n°1) et de la rue du Moulin à Tan.

Photographie de 1962 (crue de la Vienne) au n°5 rue des Châteliers.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201804111844**Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

n°1 rue des Châteliers

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64255683 / Y: 46.57009500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519467.5 / Y: 6610479.61**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6425568 / Y: 46.570095**Code Hydro:** L--0060**Rive de référence:** Droite

Janvier 1962

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Crue de la Vienne. Photographie prise rue des Châteliers, en direction de la Vienne. Mesure effectuée au n°5 (environ 25cm au dessus du seuil de porte).

Photographie de P. Sailhan (ouvrage "Chauvigny 1851-1970 - 120 ans de photographies", M. Aubrun & C. Guerrier, 2010, page 82).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805152108**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

02/08/2021



Photographie 1962 - rue des Châteliers / Auteur : P. Sailhan

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne