



Commune : **CHAUVIGNY**

Rivière : **La Vienne**

## Rue des Châteliers

**Commentaires** : Marque 1982 (crue du Talbat) sur la maison à l'angle de la rue des Châteliers (n°1) et de la rue du Moulin à Tan.

Photographie de 1962 (crue de la Vienne) au n°5 rue des Châteliers.


**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique

**Code** : WEB\_S\_201804111844 **Date de mise à jour** : 22/10/2018

**Auteur** : EPTB\_Vienne



n°1 rue des Châteliers

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 0.64255683 / Y: 46.57009500

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 519467.5 / Y: 6610479.61

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.6425568 / Y: 46.570095

**Code Hydro**: L---0060 **Rive de référence**: Droite



## Janvier 1962

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : Crue de la Vienne. Photographie prise rue des Châteliers, en direction de la Vienne. Mesure effectuée au n°5 (environ 25cm au dessus du seuil de porte).

Photographie de P. Sailhan (ouvrage "Chauvigny 1851-1970 - 120 ans de photographies", M. Aubrun & C. Guerrier, 2010, page 82).

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_201805152108

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : EPTB\_Vienne

02/08/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné

**Visibilité** : Non

**État du repère** : Disparu

**Pérennité** : Aucune

**Repère calculé** : Non

**PHEC** : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne



Photographie 1962 - rue des Châteliers / Auteur : P. Sailhan