


Commune : **CHAUVIGNY** | Rivière : **La Vienne**

 **Rue des Châteliers**

Commentaires : Marque 1982 (crue du Talbat) sur la maison à l'angle de la rue des Châteliers (n°1) et de la rue du Moulin à Tan.
 Photographie de 1962 (crue de la Vienne) au n°5 rue des Châteliers.

2 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201804111844 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64255683 / Y: 46.57009500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519467.5 / Y: 6610479.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6425568 / Y: 46.570095
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

 **Janvier 1962** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Crue de la Vienne. Photographie prise rue des Châteliers, en direction de la Vienne. Mesure effectuée au n°5 (environ 25cm au dessus du seuil de porte).
 Photographie de P. Sailhan (ouvrage "Chauvigny 1851-1970 - 120 ans de photographies", M. Aubrun & C. Guerrier, 2010, page 82).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805152108 **Date de mise à jour :** 02/08/2021
Auteur : EPTB_Vienne



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne