


Commune : **PLANCHES****D 634, maison au 21 de la rue de l'Eglise.****Commentaires :** Le seuil et l'encadrement de la porte servent de site.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_201805175139 **Date de mise à jour :** 20/11/2018**Auteur :** Ghubert

Vue de l'habitation et de l'église, depuis le pont de la RD 674 (photo: SPC SACN)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.37268985 / Y: 48.70053800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 506682.74 / Y: 6847704.58**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3726899 / Y: 48.700538**Janvier 2001**Nature de l'inondation : **Mixte**Altitude calculée de l'eau : **249.03 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Niveau d'eau a atteint le haut de la marche, seuil de la porte.

Attention: l'inondation est surtout due au ruissellement des champs situés au-dessus.

**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_201805170444**Date de mise à jour :****Auteur :** Ghubert

02/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune

Niveau d'eau a atteint le haut de la marche du seuil (Photo: SPC SACN)

**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE PPRI RISLE AMONT - 01/03/2002****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** BCEOM**CAMPAGNE DE RELEVÉS POUR L'ÉTUDE HYDRAULIQUE PPRI RISLE AMONT. - 01/03/2002****Méthode :** Inconnue**Organisme :** BCEOM**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 249.030 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 249.03