



Commune : **CHAUVIGNY**

Rivière : **La Vienne**


## Parking du jardin public de Chauvigny

**Commentaires** : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au niveau du parking du jardin public, face au moulin haut des Barrières. Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique  
**Code** : WEB\_S\_201805174400    **Date de mise à jour** : 22/10/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



Crue 20 décembre 1982 - parking du jardin public / Crédit : Centre-Presse

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 0.64943766 / Y: 46.56756000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 519985.89 / Y: 6610182.5  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.6494377 / Y: 46.56756  
**Code Hydro**: L---0060    **Rive de référence**: Droite



## 20 Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : Crue du Talbat (ruisseau affluent de la Vienne). Mesure basée sur la photographie du lundi 20 décembre 1982 à Chauvigny, au niveau du parking du jardin public, face au moulin haut des Barrières. Journal "Centre-Presse", parution du 21 décembre 1982. Hauteur d'environ 25cm au niveau du bac à fleur de droite.

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_201805175237    **Date de mise à jour** : 09/07/2021  
**Auteur** : EPTB\_Vienne

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non    **État du repère** : Disparu  
**Pérennité** : Aucune    **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne



Crue du Talbat du 20 décembre 1982 - parking du jardin public / Credit photo : Centre-Presse