



Commune : CHAUVIGNY

Rivière : La Vienne


## Jardins rue de Poitiers

**Commentaires :** Crue de la Vienne. Photographie de 1962 prise depuis le pont de la D951A (rue de Poitiers) en rive gauche, vers l'amont. Photographie de P. Sailhan (ouvrage "Chauvigny 1851-1970 - 120 ans de photographies", M. Aubrun & C. Guerrier, 2010, page 81).

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_201810223340**Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB\_Vienne

Crue de 1962 / Crédit : P. Sailhan

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.64014279 / Y: 46.56912700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519279.47 / Y: 6610377.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6401428 / Y: 46.569127**Code Hydro:** L--0060**Rive de référence:** Gauche

## Janvier 1962

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Crue de la Vienne. Photographie de 1962 prise depuis le pont de la D951A (rue de Poitiers) en rive gauche, vers l'amont. Photographie de P. Sailhan (ouvrage "Chauvigny 1851-1970 - 120 ans de photographies", M. Aubrun & C. Guerrier, 2010, page 81).

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201805183202**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB\_Vienne

24/08/2022

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Crue de 1962 / Photo : P. Sailhan