



Commune : **BONNES**

Rivière : **La Vienne**

Moulin de la Ronde

Commentaires : Plusieurs gravures dans une grange au moulin de la Ronde. Une laisse d'inondation de janvier 2018.

8

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_201806143758

Date de mise à jour : 22/10/2018

Auteur : EPTB_Vienne



Marques grange vers aval

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60295988 / Y: 46.59411900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 516517.08 / Y: 6613237.71

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6029599 / Y: 46.594119

Code Hydro: L---0060

Rive de référence: Gauche



Mars 1913

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **64.05 m**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805183632

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

18/05/2018



Marque 1913

MARQUE

Texte : 1913

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Mauvais

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne

DDE VIENNE / SOGREAH - 01/11/2000

Méthode : Non renseigné

Organisme : SOGREAH

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 64.050 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 64.05 m