

	Commune : BONNES	Rivière : La Vienne
Moulin de la Ronde		
Commentaires : Plusieurs gravures dans une grange au moulin de la Ronde. Une laisse d'inondation de janvier 1918.	8	Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201806143758 Date de mise à jour : 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 0.60295988 / Y: 46.59411900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 516517.08 / Y: 6613237.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6029599 / Y: 46.594119
Code Hydro : L---0060 Rive de référence : Gauche



	Mars 1913	Altitude calculée de l'eau : 64.05 m
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Marque peinture ou encre

GÉNÉRAL
Code : WEB_R_201805183632
Date de mise à jour : 18/05/2018
Auteur : EPTB_Vienne



MARQUE
Texte : 1913
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
État du repère : Mauvais
Pérennité : Longue
Repère calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne

DDE VIENNE / SOGREAH - 01/11/2000
Méthode : Non renseigné
Organisme : SOGREAH
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 64.050 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 64.05 m