Commune : **BONNES** | Rivière : **La Vienne**

# Moulin de la Ronde

**Commentaires :** Plusieurs gravures dans une grange au moulin de la Ronde. Une laisse d'inondation de janvier 2018.

**8** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique
**Code :** WEB_S_201806143758 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
**Auteur :** EPTB_Vienne




Marques grange vers aval

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.60295988 / Y: 46.59411900
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 516517.08 / Y: 6613237.71
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6029599 / Y: 46.594119
**Code Hydro:** L---0060 **Rive de référence:** Gauche

# 1978

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_201805185029 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
**Auteur :** EPTB_Vienne

Marque 1978 (et 1982)

## MARQUE

**Texte :** 1978
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non **État du repère :** Mauvais
**Pérennité :** Moyenne **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne