


Commune : **BONNES****Moulin de la Ronde**Rivière : **La Vienne****Commentaires :** Plusieurs gravures dans une grange au moulin de la Ronde. Une laisse d'inondation de janvier 2018.**8**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201806143758 **Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Marques grange vers aval

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.60295988 / Y: 46.59411900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 516517.08 / Y: 6613237.71**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6029599 / Y: 46.594119**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Gauche**Mars 2007**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201805185440**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

05/08/2018



Niveau atteint en mars 2007 (témoignage)

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne