

Commune : **BONNES** | Rivière : **La Vienne**

**Moulin de la Ronde**

**Commentaires** : Plusieurs gravures dans une grange au moulin de la Ronde. Une laisse d'inondation de janvier 2018.

**8** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique  
**Code** : WEB\_S\_201806143758    **Date de mise à jour** : 22/10/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.60295988 / Y: 46.59411900  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 516517.08 / Y: 6613237.71  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.6029599 / Y: 46.594119  
**Code Hydro**: L---0060    **Rive de référence**: Gauche

**Mars 2007**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Témoignage oral**

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201805185440    **Date de mise à jour** : 05/08/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non    **État du repère** : Disparu  
**Pérennité** : Aucune    **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne