

Commune : **BONNES** | Rivière : **La Vienne**


Moulin de la Ronde

Commentaires : Plusieurs gravures dans une grange au moulin de la Ronde. Une laisse d'inondation de janvier 2018.

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201806143758 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60295988 / Y: 46.59411900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 516517.08 / Y: 6613237.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6029599 / Y: 46.594119
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Gauche

Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201805180123 **Date de mise à jour :** 25/05/2018
Auteur : EPTB_Vienne



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne