



Commune : **PLANCOET**

Rivière : **L'Arguenon**

## Angle du bâtiment de la Poste

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons

**Code :** SMAP\_2018\_S03

**Date de mise à jour :** 23/03/2020

**Auteur :** SMAP



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.23053550 / Y: 48.52183000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 314033 / Y: 6837408.98

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.2305355 / Y: 48.52183

**Code Hydro:** J11-0300

**Rive de référence:** Gauche



Angle du bâtiment de la Poste - quai du Duc d'Aiguillon



**7 Février 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **8.07 m**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**Commentaires :** Repère de la crue de février 2014, posé en 2018

### GÉNÉRAL

**Code :** SMAP\_2018\_R03

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SMAP

23/03/2020



Repère posé en avril 2018 - Source : SMAP

### MARQUE

**Texte :** Commune de Plancoët / 7 février 2014 / Plus hautes eaux connues / L'Arguenon

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE ARGUENON PENTHIÈVRE - 02/09/2019

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### RELEVÉS DDTM FÉVRIER 2014

**Méthode :** Nivellement direct

**Organisme :** GEOMEXPERT

**Commentaires sur le nivellement :** L'organisme-source (DDTM22) considère la fiabilité du repère comme étant bonne.

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Description référence du repère :** repère normalisé

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 8.070 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.07 m