




Commune : DRUELLE BALSAC

## La Cureye, aval du pont de la Cureye

Rivière : L' Aveyron

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_195**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.50971010 / Y: 44.34062170**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 660910.94 / Y: 6360298.26**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.5097101 / Y: 44.3406217**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Laisse de crue au sol en aval du pont de la Cureye en rive droite sur parcelle agricole**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_195\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

26/07/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN