




Commune : DRUELLE BALSAC

**Moulin de Petit**

Rivière : L' Aveyron

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_196**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.49019830 / Y: 44.34347760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 659357.41 / Y: 6360625.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.4901983 / Y: 44.3434776**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Laisse de crue sur l'interfluve entre le canal et l'Aveyron en rive droite Débris végétaux indiquant le niveau de PHE, attesté par la propriétaire, au niveau de l'interfluve entre le canal et le cours d'eau. Le canal a débordé.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_196\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/03/2020

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN