



Commune : **DRUELLE BALSAC**

Rivière : **L' Aveyron**

Moulin et pont d'Ayssens

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_198

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.49022280 / Y: 44.34074150

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 659357.4 / Y: 6360321.41

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4902228 / Y: 44.3407415

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux et herbe couchée indiquant des zones de débordement au niveau du pignon nord ouest du moulin d'Ayssens

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_198_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/03/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN