



Commune : DRUELLE BALSAC

Rivière : L' Aveyron

Amont du pont de Les Planques, propriété privée rive droite**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_206**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.41281530 / Y: 44.36643400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 653207.32 / Y: 6363218.42**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.4128153 / Y: 44.366434**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Limite du garage de la propriété accolée au pont, en amont rive droite Témoignage de la propriétaire, attestant que le niveau le plus haut de la crue du 21 janvier 2018 arrivait à la limite supérieure de son hangar.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_206_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

26/07/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN