


Commune : **CLAIRVAUX-D'AVEYRON** | Rivière : **L' Aveyron**

Moulin du Cros, propriété privée #1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_207 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.40889710 / Y: 44.36904770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 652897.26 / Y: 6363511.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4088971 / Y: 44.3690477
Code Hydro: 05--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Amont de l'habitation Témoignage du propriétaire et Maire, attestant que le niveau le plus haut de la crue du 21 janvier 2018 correspond aux débris végétaux visibles sur la photographie jointe.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_207_1 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : AGERIN