

Commune : **BELCASTEL** | Rivière : **L' Aveyron**

**Rive droite, parcelle cadastrale n°90**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_222      **Date de mise à jour :** 18/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.33328070 / Y: 44.38622180  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646887.92 / Y: 6365466.9  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3332807 / Y: 44.3862218  
**Code Hydro:** 05--0250      **Rive de référence:** Droite

**21 Janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Débris végétaux déposés sur un chemin, emplacement de la laisse de crue à 19,2 m de la berge.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_222\_1      **Date de mise à jour :** 26/07/2018  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** AGERIN