

Commune : **COLOMBIES** | Rivière : **L' Aveyron**

**Rive gauche, pont piéton à proximité de la station de traitement**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_18-01\_S\_224      Date de mise à jour : 18/06/2018  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.33053370 / Y: 44.38486550  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 646667.82 / Y: 6365318.09  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3305337 / Y: 44.3848655  
 Code Hydro: 05--0250      Rive de référence: Gauche

**21 Janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires** : Talus bordant le pont piéton en amont. Amas de feuilles et sédiments délimitant la limite de PHE au niveau de du pont piéton face à l'aire de pique-nique

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_18-01\_R\_224\_1      Date de mise à jour : 26/07/2018  
 Auteur : SPC GTL



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : AGERIN