




Commune : COLOMBIES

Rivière : L' Aveyron

Rive gauche, au niveau du chemin piéton bordant la station de traitement**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_225**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.33109530 / Y: 44.38484420**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646712.54 / Y: 6365315.34**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3310953 / Y: 44.3848442**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Débris végétaux sur chemin piéton au niveau de la station de traitement de Belcastel.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_225_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

26/07/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN