



Commune : **BELCASTEL**

Rivière : **L' Aveyron**

Rive gauche, en amont de la station de traitement

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_226

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.33197920 / Y: 44.38506750

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 646783.16 / Y: 6365339.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3319792 / Y: 44.3850675

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Gauche



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux pris dans les barbelés d'une clôture en amont de l'affluent bordant la station de traitement, hauteur par rapport au sol : 87,5 cm.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_226_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

26/07/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN