




Commune : RIGNAC

Rivière : L' Aveyron

## Pont de Mirabel, pré rive droite

1 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_228**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.27411360 / Y: 44.37175680**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 642159.92 / Y: 6363901.61**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2741136 / Y: 44.3717568**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Pré, en aval du pont de Mirabel, herbe couchée indiquant la limite de PHE.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_228\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/06/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** AGERIN