



Commune : RIGNAC

Rivière : L' Aveyron

Pont de Mirabel Pont rive gauche

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_229**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.27511750 / Y: 44.37132530**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 642239.47 / Y: 6363852.94**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2751175 / Y: 44.3713253**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Pré, en aval du pont de Mirabel, herbe couchée indiquant la limite de PHE.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_229_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN