Commune : **RIGNAC** | Rivière : **L' Aveyron**

Pont de Mirabel Pont rive gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_229 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.27511750 / Y: 44.37132530
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642239.47 / Y: 6363852.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2751175 / Y: 44.3713253
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Gauche

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Pré, en aval du pont de Mirabel, herbe couchée indiquant la limite de PHE.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_229_1 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN