

Commune : **PREVINQUIERES** | Rivière : **L' Aveyron**

Bord de la route d'accès à Moulin Bas

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_18-01_S_244 Date de mise à jour : 18/06/2018
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23007210 / Y: 44.37569670
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638654.98 / Y: 6364372.51
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2300721 / Y: 44.3756967
 Code Hydro: 05--0250 Rive de référence: Droite

21 Janvier 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Berge entre la route et l'Aveyron Débris végétaux sur berge au droit du débordement du cours d'eau sur la route d'accès à Moulin Bas.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_244_1 Date de mise à jour : 19/06/2018
 Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : AGERIN