

Commune : **PREVINQUIERES** | Rivière : **L' Aveyron**

**Bord de la route d'accès à Moulin Bas**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_18-01\_S\_244      Date de mise à jour : 18/06/2018  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.23007210 / Y: 44.37569670  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638654.98 / Y: 6364372.51  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2300721 / Y: 44.3756967  
 Code Hydro: 05--0250      Rive de référence: Droite

**21 Janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Berge entre la route et l'Aveyron Débris végétaux sur berge au droit du débordement du cours d'eau sur la route d'accès à Moulin Bas.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_18-01\_R\_244\_1      Date de mise à jour : 19/06/2018  
 Auteur : SPC GTL



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : AGERIN