Commune : **VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE** | Rivière : **L' Aveyron**

Aval du pont, rive droite, Moulin de Roquenoubal, parcelle cadastrale n°1151

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_252 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.03044380 / Y: 44.34740200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 622711.45 / Y: 6361404.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0304438 / Y: 44.347402
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Portail en bois du moulin Témoignage oral du propriétaire du moulin, le niveau d'eau maximum est arrivé à la base du portillon en bois.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_252_1 **Date de mise à jour :** 27/07/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN