


Commune : **COMPOLIBAT** | Rivière : **L' Aveyron**

Chemin d'accès à un hangar agricole

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_254 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.19763370 / Y: 44.37582590
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 636070.64 / Y: 6364412.6
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1976337 / Y: 44.3758259
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Témoignage oral du propriétaire du moulin de Roquenoubal, le niveau d'eau maximum a inondé le chemin reliant son exploitation agricole et les berges de l'Aveyron.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_254_1 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : AGERIN