


Commune : **COMPOLIBAT**Rivière : **L' Aveyron**

## Pré en rive gauche d'un affluent, parcelle cadastrale n°685

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_255**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.19722110 / Y: 44.37559590**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 636037.5 / Y: 6364387.38**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1972211 / Y: 44.3755959**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Témoignage oral du propriétaire du moulin de Roquenoubal, l'affluent a débordé sur la zone de pré de part et d'autre de ce dernier.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_255\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/06/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN