



Commune : **COMPOLIBAT**

Rivière : **L' Aveyron**

**Pré en rive gauche d'un affluent, parcelle cadastrale n°685**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_255 **Date de mise à jour :** 18/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.19722110 / Y: 44.37559590  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 636037.5 / Y: 6364387.38  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1972211 / Y: 44.3755959  
**Code Hydro:** O5--0250 **Rive de référence:** Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Témoignage oral du propriétaire du moulin de Roquenoubal, l'affluent a débordé sur la zone de pré de part et d'autre de ce dernier.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_255\_1 **Date de mise à jour :** 19/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** AGERIN