

Commune : **COMPOLIBAT** | Rivière : **L' Aveyron**

Moulin de capelle, Compolibat

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_18-01_S_264 Date de mise à jour : 18/06/2018
 Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.19266140 / Y: 44.36570580
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635662.98 / Y: 6363292.45
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1926614 / Y: 44.3657058
 Code Hydro: O5--0250 Rive de référence: Droite

21 Janvier 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Propriété du moulin Débris végétaux déposés par la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_264_1 Date de mise à jour : 19/06/2018
 Auteur : SPC GTL



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : AGERIN