



Commune : **LE BAS SEGALA**

Rivière : **L' Aveyron**

## Pont de Cayla, en bordure de la parcelle cadastrale n°280

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_265

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.15491550 / Y: 44.36536280

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 632654.71 / Y: 6363285.82

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1549155 / Y: 44.3653628

**Code Hydro:** 05--0250 **Rive de référence:** Gauche



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Pont de Cayla, en bordure de la parcelle cadastrale n°280 Débris végétaux déposés par la crue sur berge, limite de l'inondation du chemin.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_265\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

19/06/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN