

Commune : **LE BAS SEGALA**Rivière : **L' Aveyron**

Pont de Cayla, en bordure de plateforme sur berge

1Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_266**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.15734190 / Y: 44.36699310**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 632849.99 / Y: 6363464.85**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1573419 / Y: 44.3669931**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Pont de Cayla, en bordure de plateforme sur berge Débris végétaux déposés par la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_266_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN